




Widok drzwi balkonowych poddasza od strony zewnętrznej (elewacja południowa)
Stan istniejący

Widok okna poddasza od strony zewnętrznej

Widok okna poddasza od strony wewnętrznej

Przekrój pionowy okna



Przekrój poziomy drzwi balkonowych poddasza

Przekrój poziomy okna poddasza

zadanie : Inwentaryzacja zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywdą	lokalizacja : Krzywdą ul. Żelechowska 24B	opracowanie inwentaryzacji: mgr inż. arch. Rafał Miałkowski		temat rysunku : STOLARKA PODDASZA - Drzwi balkonowe z oknami (elewacja południowa)		
				data :	skala :	Nr rys.:
				X. 2013r.	1 : 10	16