


Widok okna poddasza (elewacja północna i zachodnia)
Stan istniejący



Przekrój poziomy okna poddasza (elewacja północna i zachodnia)
Stan istniejący

zadanie :	lokalizacja :	opracowanie inwentaryzacji:	temat rysunku :		
			STOLARKA PODDASZA Okno trójskrzydłowe elewacji północnej		
			data :	skala :	Nr rys.:
Inwentaryzacja zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywda	Krzywda ul. Żelechowska 24B	mgr inż. arch. Rafał Miałkowski	X. 2013r.	1 : 10	16D