


Widok okien poddasza od strony zewnętrznej
(elewacja zachodnia)



Przekrój poziomy okien poddasza (elewacja zachodnia)
Stan istniejący

zadanie :		lokalizacja :		opracowanie inwentaryzacji:		temat rysunku :	
Inwentaryzacja zabrytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywdia		Krzywdia ul. Żelichowska 24B		mgr inż. arch. Rafał Miałkowski		STOLARKA PODDASZA Okna lukarny elewacji zachodniej	
						data :	skala :
						X. 2013r.	1 : 10
						Nr rys.: 16C	