



208

103

gzyms

Widok drzwi balkonowych piętra od strony zewnętrznej (elewacja północna)
Stan istniejący

zadanie :	lokalizacja :	opracowanie inwentaryzacji:		temat rysunku :		
Inwentaryzacja zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywdą	Krzywdą ul. Żelechowska 24B	mgr inż. arch. Rafał Miałkowski		STOLARKA PIĘTRA Drzwi balkonowe elewacji północnej		
				data :	skala :	Nr rys.:
				X. 2013r.	1 : 10	16F