


Okno potrójne skrzydła wschodniego (elewacja wschodnia) - strona zewnętrzna
Stan istniejący



Schemat przekroju poziomego okna

zadanie : Inwentaryzacja zabytkowego budynku dawnego dworu, będącego siedzibą Urzędu Gminy Krzywdą	lokalizacja : Krzywdą ul. Żelechowska 24B	opracowanie inwentaryzacji: mgr inż. arch. Rafał Miałkowski	temat rysunku : STOLARKA PARTERU Okno trójskrzydłowe elewacji wschodniej		
			data :	skala :	Nr rys.:
			X. 2013r.	1 : 10	15E